

平成 30 年 10 月 25 日
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

モデルスタ用品「カラークロームフィールダー用ラゲージ LED」 自主改善のお知らせ

この度、ご愛用いただいております、「カラークロームフィールダー用ラゲージ LED」につきまして、下記の内容の自主改善（無料）を実施させていただくことをご知らせ申し上げます。

当該ラゲージ LED をご愛用いただいておりますお客様におかれましては、ご購入いただきました販売店にご連絡いただき、お早目に修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。

この度は、大変ご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

【自主改善の内容】

1. 不具合の状況

販売店装着オプション商品のラゲージ LED において、車両に接続する電源ボックスの配線が不適切なため、エンジンスイッチがオフ状態でも微小電流が流れ、長期間車両を使用しない場合、早期にバッテリーが上がる場合があります。

2. 改善の内容

改善品の電源ボックスに交換及び取扱書の差替えを行います。

また、車両バッテリーの点検を実施し、基準値以下であればバッテリーを充電します。

3. 対象製品および装着対象車両

対象の製品名	対象車両	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数
ラゲージ LED	トヨタ カラークロームフィールダー DAA-NKE165G DBA-ZRE162G DBA-NRE161G DBA-NZE161G DBA-NZE164G	D2815-56630	平成 29 年 10 月 11 日 ～ 平成 30 年 7 月 13 日	122 個
			合計	122 個

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 トヨタカスタマイジング&ディベロップメント カスタマファースト部


アフターサービス室 市販サービスグループ

電話番号：0422-57-2070

電話受付：月～金（除く年末年始・GW・夏季休暇）9：00～18：00

改善箇所説明図



注)  は交換部品を示す。

販売店装着オプションのラゲージ LED において、車両に接続する電源ボックスの配線が不適切なため、エンジンスイッチがオフ状態でも微小電流が流れ、長期間車両を使用しない場合、早期にバッテリーが上がることがある。

改善内容

改善品の電源ボックスに交換及び取扱書の差替えを行う。
また、車両バッテリーの点検を実施し、基準値以下であればバッテリーを充電する。